DEVICE AND METHOD FOR PREPARING DISASSEMBLY/ASSEMBLY DRAWING

Publication number: JP7239866 (A)

Also published as:

Inventor(s): MINAMI SHUNSUKE; ISHIDA TOMOTOSHI; SHINOZUKA

YOSHIAKI +

Applicant(s): HITACHI LTD +

Classification:


- international: G06F17/50; G06F17/50; (IPC1-7): G06F17/50

- European:

Application number: JP19940029267 19940228 **Priority number(s):** JP19940029267 19940228

Abstract of JP 7239866 (A)

PURPOSE: To provide a device and method for preparing disassembly/assembly drawing with which the disassembly/assembly drawing of an assembled composite object composed of plural parts can be easily prepared. CONSTITUTION: This device is provided with an input part 101, shape data memory 105 for storing the shape data of parts consisting of the assembled object, memory 106 for storing assembly process data composed of assembling parts and assembling directions, arithmetic part 102 for displaying the assembled object on a display part based on the shape data, and means 109 for deciding the arranging positions of disassembling parts constituting the assembled object based on the assembly process data and the shape data, and the disassembly/ assembly drawing is displayed on the display part corresponding to the decided arranging positions.; Thus, the disassembly/assembly drawing can be automatically prepared, and man-hour for preparing the disassembly/assembly drawing can be reduced.



Data supplied from the espacenet database — Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-239866

(43)公開日 平成7年(1995)9月12日

(51) Int.Cl.⁶

識別記号

庁内整理番号

 \mathbf{F} I

技術表示箇所

G06F 17/50

7623-5L

G06F 15/60

400 A

審査請求 未請求 請求項の数11 〇L (全 20 頁)

(21)出願番号	特願平6-29267	(71)出願人	000005108
			株式会社日立製作所
(22) 出顧日	平成6年(1994)2月28日		東京都千代田区神田駿河台四丁目 6番地
		(72)発明者	
			茨城県日立市大みか町七丁目1番1号 株
			式会社日立製作所日立研究所内
		(72)発明者	石田 智利
			茨城県日立市大みか町七丁目1番1号 株
			式会社日立製作所日立研究所内
		(72)発明者	篠塚 義昭
			茨城県日立市大みか町七丁目1番1号 株
			式会社日立製作所日立研究所内
		(74)代理人	弁理士 小川 勝男


(54) 【発明の名称】 分解組立図作成装置および方法

(57)【要約】

【目的】複数の部品からなる組立品の分解組立図の作成を容易に行い得る分解組立図作成装置及び方法の提供。

【構成】入力部101と、組立品を構成する部品の形状データを記憶する形状データメモリ105と、組付部品と組付方向からなる組立工程データを記憶するメモリ106と、前記形状データに基づいて組立品を表示部に表示する演算部102と、組立工程データと前記形状データに基づいて、前記組立品を構成する部品の分解状態の配置位置を決定する手段109を有し、決定された配置位置に応じて分解組立図を前記表示部に表示する。

【効果】分解組立図の自動作成が可能となり、分解組立 図作成の工数を低減することが可能となる。



2

【特許請求の範囲】

【請求項1】入力部と、組立品を構成する部品の形状データを記憶する形状データメモリと、前記形状データに基づいて組立品を表示部に表示する演算部を有するものにおいて、組立工程データと前記形状データに基づいて、前記組立品を構成する部品の分解状態の配置位置を決定する手段を設け、前記決定された配置位置に応じて分解組立図を前記表示部に表示することを特徴とする分解組立図作成装置。

【請求項2】請求項1において、前記形状データは、部品を構成する曲線又は曲面の制御点と、部品の頂点であることを特徴とする分解組立図作成装置。

【請求項3】入力部と、組立品を構成する部品の形状データを記憶する形状データメモリと、前記形状データに基づいて組立品を表示部に表示する演算部を有するものにおいて、組立工程データと前記形状データに基づいて、前記組立品を構成する部品を分解組立図上で分解状態にする際の前記各部品間の間隔を決定する手段を設け、前記決定された部品間隔に応じて分解組立図を前記表示部に表示することを特徴とする分解組立図作成装置。

【請求項4】入力部と、組立品を構成する部品の形状データを記憶する形状データメモリと、前記形状データに基づいて組立品を表示部に表示する演算部を有するものにおいて、前記部品の形状データから当該部品の形状を包含する多面体を生成する手段と、組立工程データと前記生成された多面体の形状データに基づいて、前記組立品を構成する部品を分解組立図上で分解状態にする際の前記各部品間の間隔を決定する手段を設け、前記決定された部品間隔に応じて分解組立図を前記表示部に表示することを特徴とする分解組立図作成装置。

【請求項5】入力部と、組立品を構成する部品の形状データを記憶する形状データメモリと、前記形状データに基づいて組立品を表示部に表示する演算部を有するものにおいて、前記組立品の分解組立図を表示する場合の視線方向を入力する視線方向入力手段と、組立工程データ、前記形状データ及び前記入力された視線方向データに基づいて、前記組立品を構成する部品を分解組立図上で分解状態にする際の前記各部品間の間隔を決定する手段を設け、前記決定された部品間隔に応じて分解組立図を前記表示部に表示することを特徴とする分解組立図作成装置。

【請求項6】請求項1乃至5のうちのいずれかにおいて、前記組立工程データは、前記部品の組立順序と組立方向とからなることを特徴とする分解組立図作成装置。 【請求項7】入力部と、組立品を構成する部品の形状データを記憶する形状データメモリと、前記形状データに基づいて組立品を表示部に表示する演算部を有するものにおいて、前記部品の組立順序と組立方向とからなる組立工程データを記憶する組立工程データメモリと、前記 形状データメモリ内の部品の頂点座標と前記組立工程データメモリ内の組立方向ベクトルとの内積を演算し、その内積値の最小値を求める内積最小値計算手段と、前記部品の頂点座標と前記組立方向ベクトルとの内積を演算し、その内積値の最大値を求める内積最大値計算手段と、前記求められた内積値の最小値と最大値との差分を求め、求めた差分に基づいて、前記組立品を構成する部品を分解組立図上で分解状態にする際の前記各部品間の間隔を決定する手段を設け、前記決定された部品間隔に応じて分解組立図を前記表示部に表示することを特徴とする分解組立図作成装置。

【請求項8】請求項7において、前記部品間隔決定手段は、前記求めた内積値の最小値と最大値との差分に対し、所定の間隙値を加算又は減算した値を前記各部品間の間隔として決定することを特徴とする分解組立図作成装置。

【請求項9】入力部と、組立品を構成する部品の形状データを記憶する形状データメモリと、前記形状データに基づいて組立品を表示部に表示する演算部を有するものにおいて、前記部品の組立順序と組立方向とからなる組立工程データメモリと、前記形状データメモリ内の部品の形状データメモリと、前記形状を包含する第1の多面体及び被組付け部品の形状を包含する第2の多面体を生成する手段と、前記生成された第1及び第2の多面体の形状データ及び前記組立工程データメモリ内の組立方向ベクトルに基づいて、前記組立品を構成する部品を分解組立図上で分解状態にする際の前記各部品間の間隔を決定する手段を設け、前記決定された部品間隔に応じて分解組立図を前記表示部に表示することを特徴とする分解組立図作成装置。

【請求項10】入力部と、組立品を構成する部品の形状 データを記憶する形状データメモリと, 前記形状データ に基づいて組立品を表示部に表示する演算部を有するも のにおいて、前記部品の組立順序と組立方向とからなる 組立工程データを記憶する組立工程データメモリと、前 記形状データメモリ内の組付け部品の形状データ及び被 組付け部品の形状データに基づいて、組付け部品と被組 付け部品との接触面を求める接触面検出手段と、求めた 接触面の頂点座標と前記組立工程データメモリ内の組立 方向ベクトルとの内積を演算し、その内積値の最小値を 求める内積最小値計算手段と、前記組付け部品の頂点座 標と前記組立方向ベクトルとの内積を演算し、その内積 値の最大値を求める内積最大値計算手段と、前記求めら れた内積値の最小値と最大値との差分を求め、求めた差 分に基づいて、前記組立品を構成する部品を分解組立図 上で分解状態にする際の前記各部品間の間隔を決定する 手段を設け、前記決定された部品間隔に応じて分解組立 図を前記表示部に表示することを特徴とする分解組立図 作成装置。

【請求項11】入力部と、組立品を構成する部品の形状

データを記憶する形状データメモリと,前記形状データに基づいて組立品を表示部に表示する演算部を有するものであって、前記組立品の分解組立図を作成する方法において、前記形状データメモリより部品の頂点座標を読み出し、部品の組立順序と組立方向とからなる組立工程データを記憶する組立工程データメモリより組立方向ベクトルを読み出し、この読み出された部品の頂点座標と組立方向ベクトルとの内積を演算し、その内積値の最小値を求めると共に、前記読み出された部品の頂点座標と組立方向ベクトルとの内積を演算し、その内積値の最大値を求め、求めた差分に基づいて前記組立品を構成する部品を分解組立図上で分解状態にする際の前記各部品間の間隔を決定し、この決定された部品間隔に応じて分解組立図を前記表示部に表示することを特徴とする分解組立図を成方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、複数の部品から構成される組立品の構造や製造工程における組立手順、保守点検や修理の手順を示す際に作成される、分解組立図を作 20成する装置および方法に関する。

[0002]

【従来の技術】分解組立図は、部品を組み合わせた状態から個々の部品をばらし、組付方向と逆の方向に、組立順に配置した図面である。このような分解組立図は、複数の部品から構成される組立品の構成や製造工程における組立手順,保守点検や修理の手順等を示すときに用いられる。従来、分解組立図は、製品の組立図や部品図等の製作図と組立手順等を示した組立手順書を元に手書きで作成していた。また、近年ではCADシステムが製品の設計に用いられ、三次元CADシステムを用いて作成した製品の組立モデルを作成し、この三次元CADシステムで作成したデータを元にユーザが組立手順を考慮して、移動コマンドによって部品を移動させることによって分解組立図を作成している。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】上記の従来技術では、 人手で分解組立図を作成していたために、非常に時間が かかった。また、三次元CADシステムで作成した組立 品の形状データを利用すれば、少なくとも部品の形状を 書く必要はないが、部品を1つ1つオペレータが移動方 向と移動量を指示して移動させるために手間がかかっ た。また、製造準備段階で組立手順を検討している段階 では、組立手順が正しいかどうかを形状を見て確認する 必要がある。ところが組立手順の決定には試行錯誤を伴 い、手順を変更する度に分解組立図を人手で作り直すた め工数が非常にかかるという問題が有った。

【0004】本発明の目的は、組立手順を容易に確認できる分解組立図を容易に作成する装置及び方法を提供することにある。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明は、入力部と、組立品を構成する部品の形状データを記憶する形状データメモリと、前記形状データに基づいて組立品を表示部に表示する演算部を有するものにおいて、組立工程データと前記形状データに基づいて、前記組立品を構成する部品の分解状態の配置位置を決定する手段を設け、この決定された配置位置に応じて分解組立図を前記表示部に表示するようにしたことに特徴がある。

【0006】具体的には、前記組立工程データは、部品の組立順序と組立方向とからなり、前記配置位置決定手段は、形状データメモリ内の部品の頂点座標と組立方向ベクトルとの内積を演算し、その内積値の最小値を求めると共に前記読み出された部品の頂点座標と組立方向ベクトルとの内積を演算し、その内積値の最大値を求め、求めた差分に基づいて前記組立品を構成する部品を分解組立図上で分解状態にする際の各部品間の間隔を決定し、この決定された部品間隔に応じて分解組立図を前記表示部に表示するものであります。

[0007]

【作用】本発明によれば、配置位置決定手段により、形状データメモリ内の部品の頂点座標と組立方向ベクトルとの内積が演算され、その内積値の最小値が求められると共に前記読み出された部品の頂点座標と組立方向ベクトルとの内積が演算され、その内積値の最大値が求められ、求められた差分に基づいて前記組立品を構成する部品を分解組立図上で分解状態にする際の各部品間の間隔が決定され、この決定された部品間隔に応じて分解組立図が表示部に表示されるので、分解組立図の自動作成が可能となり、従来行われていた、部品を1つ1つオペレータが移動方向と移動量を指示して移動させるという作業が不要となり、分解組立図作成の工数を低減することが可能となる。

[0008]

【実施例】図1に本発明による分解組立図作成装置の構成の一実施例を示す。入力装置101は、キーボードやマウス等のユーザからの指示を取り込む機器および通信装置やフロッピーディスク装置等の他の計算機からデータを受け取る装置で構成する。演算装置102は、CPUで構成し、記憶装置103に記憶されたプログラムによって記憶装置103内のデータを演算したり、入力装置101及び出力装置104とのデータのやり取りを行う。記憶装置103は、RAMや磁気ディスク等で構成し、プログラム及びデータを記憶する。出力装置104は、CRT等の表示装置や通信装置やフロッピーディスク装置等の他の計算機へデータを受け渡す機器で構成する

【0009】記憶装置103には、形状データ105, 組立手順データ106,形状データ入力プログラム10 7,組立手順入力プログラム108,組付部品移動プロ

50

グラム109,分解組立図表示プログラム110を格納する。形状データ105は組立品の幾何情報を記憶する。組立手順データ106は、組立の順序毎に組付部品111,組付方向112を記憶する。形状データ入力プログラム107は、入力装置101から組立品の幾何情報を取り込み、形状データ105に格納する。組立手順入力プログラムは、入力装置101から組立の順序毎に、組付部品と組付方向を取り込み、組立手順データ106に格納する。組付部品移動プログラム109は、ある組立手順ステップにおいて、組付部品111の形状データと既に取付済みの部品の形状データと組付方向112から、分解組立図上の組付部品位置を変更する。分解組立図表示プログラム110は、形状データ105を出力装置104に出力する。

6の入力は、マウス及びキーボードを用いてユーザが入力するか、他の計算機でデータを作成したデータを、ネットワークやフロッピーディスク等を介して入力する。 【0011】本実施例における分解組立図作成方法の一例を図43に示す。処理4301では、組立の対象となる部品の形状データ及び組立完了状態における部品の配置位置を取り込む。処理4302では、部品の組立順序、組立方向のデータからなる組立手順データを取り込む。処理4303では、部品形状、配置位置、組立順

【0010】形状データ105及び組立手順データ10

$$V = (D_{min} - D_{max} - D_{const}) * V_a$$

そして、形状データより組付部品の位置M。を取りだし、移動ベクトルVから求めた移動マトリックスM v をかけた値Mを新しい部品位置として形状データに書き込 30

序、及び組立方向から、組立品を構成する1つ1つの部

 $M = M_v * M_o$

組付済み部品追加プログラム208は、位置を変更した 組付部品を組付済み部品メモリ204に追加する。

【0015】次に、具体的な例を用いて組付部品移動プログラム109が分解組立図を作成する原理を説明する。

【0016】図3は、2つの部品301と302が組み立てられた状態を示している。部品301が組付済み部品,部品302が組付部品とする。ベクトル303は、部品302の組付方向を示している。内積最小値計算プログラム205では、組付済み部品301の頂点の座標値と組付方向303の内積の最小値を求める。図3の例では図4に示すとおり、頂点401との内積が最小になりその値は402になる。つまり、組付済み部品301の形状は、組付方向303を数直線として考えると、内積の最小値402より大きい領域に存在することになる。一方、内積最大値計算プログラム206では、組付部品302の頂点の座標値と組付方向303との内積の最大値を求める。図3の例では図4に示すとおり、頂点403と組付方向の内積が最大となり、その値は404と50

品について分解した状態での配置位置を計算する。処理 4304では、処理 4303で求めた配置位置に基づいて部品形状を表示する。

【0012】図2に組付部品移動プログラム109の一 実施例の詳細な構成を示す。手順順次読みだしプログラ ム201は、組立手順データ106内の1つ1つの組立 手順ステップを読みだし、組付部品メモリ202および 組付方向メモリ208に格納する。組付方向112は、 既に組立済みの部品に組付部品を組み付けるときの方向 を表すもので、単位ベクトルで表す。これをV。とす る。また、組付済み部品メモリ204は、ある組立手順 ステップ以前の手順ステップで取り付けた部品のリスト を格納するものである。内積最小値計算プログラム20 5は、組付済み部品メモリ204から組み付け済み部品 のリストを読みだし、それらの部品の頂点と取り付け方 向の内積を計算し、その中の最小値を計算する。これを Dmin とする。内積最大値計算プログラム206は、組 付部品メモリ202より組み付ける部品を読みだし、そ れらの部品の頂点の座標値を形状データ105から取り 出す。それらの座標値と組付方向の内積をそれぞれ計算 し、その中の最大値を求める。これをDmax とする。組 付部品位置変更プログラム207は、以下の式(1)に よって組付部品の移動ベクトルVを求める。ただし、D const はあらかじめ定めた一定量のすきまである。

[0013]

【数1】

* V_a ... (1)

む。この計算は以下の式(2)による。

[0014]

【数2】

... (2)

なる。つまり、組付部品302の形状は、組付方向303を数直線として考えると、内積の最大値404より小さい領域に存在することになる。従って、最小値402から最大値404を引くと、その値は405のようになり、405の分だけ組付部品を組付方向に移動すると、組付済み部品301と組付部品302の、組付方向303の数直線上でのそれぞれの存在領域が重ならなくなる。しかし、このままでは領域が接しているので、図5のように、405の値からあらかじめ定めた一定量501を引くと移動量は502となる。組付部品302を組付方向303に移動量502だけ平行移動すると、組付済み部301と組付部品302が分離された分解組立図が得られる。

【0017】図6に組付部品移動プログラムの処理フローを示す。処理601では、組立手順データ内の第1番目の手順ステップの組付部品を組付済み部品とする。処理602では、第2番目の手順ステップから最後の手順ステップについて順次、処理603~処理607を適用する。処理603では、現在の手順ステップの組付部品

と組付方向を組付手順データから読みだす。処理604では、組付部品のすべての頂点座標を形状データから読みだし、1つ1つの頂点と組付方向の内積を計算し、その値のなかの最大値を求める。処理605では、組付済み部品のすべての頂点座標を形状データから読みだし、1つ1つの頂点と組付方向の内積を計算し、その値のなかの最小値を求める。処理606では、最小値から最大値を引き、さらに一定量を引いた値に、組付方向をかけてえられるベクトル分だけ組付部品の位置を移動する。処理607では、移動して分解状態になった組付部品を組付済み部品に追加する。

【0018】次に具体的な例を用いて、図6の処理フローによって分解組立図が作成される様子を説明する。図7は説明に用いる組立品の形状を示したものである。組立品の構造は、板701に部品702がボルト703によって固定され、また、部品704がボルト705によって板701に固定されている。部品702およびボルト703の組付方向は方向ベクトル706、また部品704およびボルト705の組付方向は方向ベクトル707である。

【0019】図7の組立品の組立手順データは、例えば、図8のようになる。手順ステップ801は、組立手順のシーケンス番号であり、この番号順に組立を行う。組付部品802は、ある手順ステップにおいて組み付ける部品を表す。図8に示した部品は図7の部品に付けた符号に対応する。組付方向803は、ある手順ステップにおける部品の組付方向を表す方向ベクトルである。図8に示した組付方向は、図7の組付方向ベクトルに付けた符号に対応する。なお、第1番目の手順ステップ804は、最初に部品を置く場合なので、組付方向を特定する必要はない。

【0020】まず、処理601によって、第1番目の手 順ステップ804の組付部品701を組立済み部品とす る。この段階では、図7の組立状態のままである。なお 説明上、組付部品と組付済み部品を区別するために、組 付済み部品を網かけで、組付部品を斜線のハッチングで 示す。図7の状態では、部品701が組付済み部品であ る。次に、処理602で、手順ステップ2から5までに 処理603から607を繰り返して適用する。第2番目 の手順ステップ805に処理603を実行すると、組付 部品は702となる。この状態を図9に示す。処理60 4を実行すると内積の最大値901が、処理605を実 行すると内積の最小値902が得られ、処理606を実 行すると最小値と最大値の差は903となり、一定量の 隙間を904とすると移動ベクトル905が得られ、移 動後の部品702の位置は906になる。処理607を実 行すると、組付部品であった部品702は、906の位 置で組付済み部品となる。図10に第3番目の手順ステ ップ806に処理603~処理607を実行中の様子を 示す。組付部品はボルト703で、組付方向ベクトルは 50

706である。処理604を実行すると、組付部品はボ ルト703なので、内積の最大値は1001になる。処 理605を実行すると、組付済み部品は部品701と部 品702なので、内積の最小値は1002になる。10 02から1001を引いた値1003が得られ、これか ら一定値1004を引いた値1005で、組付部品である7 03を組付方向706に移動すると1006の位置にな る。そして、部品703は1006の位置で組付済み部 品となる。同様にして第4番目の手順ステップ807に 処理603~処理607を実行中の様子を図11に示 す。この場合、内積の最大値と最小値は等しく、図11 の1101のようになる。従って、移動量は隙間分の1 102となる。従って、移動後の部品704の位置は1 103になる。更に、第5番目の手順ステップ808に 処理603~処理607を実行中の様子を図12に示 す。組付部品705の頂点と組付方向707の内積の最大 値は1201、組付済み部品701~704の頂点と組 付方向707の内積の最小値は1202,最小値と最大値 の差は1203,隙間を1204とすると、移動量は1 205となる。従って、移動後の部品705の位置は12 06となる。図13に処理終了後の形状データの様子を示 す。これを表示することにより、分解組立図が得られ る。

【0021】本実施例では、二次元で説明を行ったが、本発明ではこれを三次元でもそのまま実現できる。例えば図14において、組付部品を1401、組付済み部品を1402、組付方向を下向き方向の1403とする。組付方向1403と組付部品1402を移動では1406を引いたもの1407が、組付部品の移動でクトルとなる。図15に移動でクトルによって組付部品1402を移動した後の形状データを示す。

【0022】また、上記の実施例では、組付部品および 被組付部品の頂点と組付方向ベクトルとの内積を計算し たが、部品に曲面が含まれる場合は、曲線および曲面の 制御点も内積計算の対象とすると、曲面で接する部品の よりわかりやすい分解組立図が作成できる。図16にお いて、組付部品を1601、被組付部品を1602とす る。組付部品および被組付部品に曲面1603が含まれ ている場合、組付方向ベクトル1609との内積計算行 う際、頂点1607,1608の座標と共に、曲面16 03の制御点1605,1606も計算の対象とする。 その結果、組付部品1601の頂点と制御点の座標値 と、組付方向ベクトル1609との内積の最大値は、頂 点1608の座標値と方向ベクトル1609の内積値1 610となる。また、被組付部品1602の頂点と制御 点の座標値と、組付方向ベクトル1609との内積の最 小値は、制御点1605の座標値と方向ベクトル160

9の内積値1611となる。最小値1611と最大値1610の差より隙間量1612を引いた値1613が組付部品1601の移動量となる。図17に移動後の形状データを示す。このようにして、頂点座標だけでは曲線や曲面を含む部品をすべて分離することができないが、曲線や曲面の制御点を用いることにより、すべての部品を分離した分解組立図を作成することができる。

【0023】本発明の他の実施例では、部品の形状デー タの頂点や制御点の代わりに、部品形状を包含する多角 形であるバウンディングボックスの頂点を用いる。図1 8に本実施例を実現する組付部品移動量計算プログラム 109の構成を示す。本プログラムは、図2に示した組 付部品移動量計算プログラム109にバウンディングボ ックス計算プログラム1801を追加したものである。 バウンディングボックス計算プログラム1801は、形 状データ105を参照し、部品形状を包含する多角形を 求める。内積最小値計算プログラム205は、組付済み 部品メモリ204に記憶されている部品に対応するバウン ディングボックスをバウンディングボックス計算プログ ラム1801から読みだし、1つ1つ頂点座標と組付方 20 向メモリ208に記憶されている組付方向ベクトルとの 内積を計算し、それらの中から最小値を求める。内積最 大値計算プログラム206は、組付済み部品メモリ20 4に記憶されている部品に対応するバウンディングボッ クスをバウンディングボックス計算プログラム1801 から読みだし、1つ1つの頂点座標と組付方向メモリ2 08に記憶されている組付方向ベクトルとの内積を計算 し、それらの中から最大値を計算する。図18のその他 の部分は、図2と同様である。

【0024】部品形状を包含する多角形であるバウンデ ィングボックスは、例えば図19に示すような、部品座 標系又は組立品座標系の座標軸1901に平行な立方体 1902である。このようなバウンディングボックスは、部 品形状を構成する頂点や制御点の座標値の x 軸方向の最 大値と最小値、y軸方向の最大値と最小値、z軸方向の 最大値と最小値をそれぞれ求めることにより計算でき る。バウンディングボックスの計算は、移動量を計算す る前にあらかじめすべての部品のバウンディングボック スについて行ってもおいてもよいし、移動量計算中に行 ってもよい。また、形状データ105に含めておいても よい。このときは、バウンディングボックス計算プログ ラム1801は不要となる。バウンディングボックス は、部品形状を完全に包含しているため、組付部品の移 動量は、頂点や制御点の座標を使って計算した移動量よ り、必ず大きくなるため、すべての部品を分離した分解 組立図が作成できる。

【0025】尚、ここでバウンディングボックスを用いる本実施例について以下に具体的に説明する。図44は、分解組立図上の部品配置を決定する手順を示すフローチャートである。処理4401では、組立の対象とな

る部品の形状データ及び組立完了状態における部品の配 置位置を取り込む。処理4402では、部品の組立順 序、組立方向のデータからなる組立手順データを取り込 む。処理4403では、組付済みの部品のリストである 被組付部品リストを空にしてから組立手順データの第1 番目の組付部品を被組付部品リストにセットする。処理 4404では、組立手順データの2番目の組付部品から 最後の組付部品について組立順序の順に処理4405~ 処理4409を繰り返す。処理4405では、組付部品 のバウンディングボックスを算出する。次に処理440 6では、被組付部品リストに含まれる部品をすべて包含 するバウンディングボックスを算出する。処理4407 では、組付方向と組付部品のバウンディングボックス、 被組付部品のバウンディングボックスから、お互いのバ ウンディングボックスが隣接するような組付部品の移動 量を計算する。処理4408では、組付部品を組付方向 と反対方向に、処理4407にて求めた移動量だけ移動す る。処理4409では、移動の終わった組付部品名を被 組付部品リストに追加する。

【0026】図45に処理4407の詳細なフローチャートを示す。処理4501では、組付部品のバウンディングボックスの各頂点を始点とし、組付方向の反対方向に延びる半直線を引く。二次元の場合は4本の半直線が引ける。処理4502では、処理4501で作成した半直線と被組付部品のバウンディングボックスと2つの交点を求める。1つの半直線が被組付部品のバウンディングボックスと2つの交点を持つときは、始点から遠いほうを交点とする。処理4503では、それぞれの半直線について、始点から交点までの距離を算出する。交点がない場合は、距離は0とする。処理4504では、処理4503で求めた距離のうち最大値を選択し、それを移動量とする。

【0027】本実施例による分解組立図作成の実行例を 図46~図48に示す。図46は、説明のための組立品 の完成状態の図面である。プレート4601にボルト46 02が固定されている様な構造になっている。ボルト46 02が組付部品、プレート4601が被組付部品で、ボ ルト4602の組付方向が4603であるとする。図4 7に計算の途中で使われるバウンディングボックス、半 直線等の情報を図示しながら処理を説明する。まず、最 初に処理4405および処理4406により被組付部品 のバウンディングボックス4701および組付部品のバ ウンディングボックス4702を算出する。次に、処理 4501により、組付部品のバウンディングボックス4 702の頂点4703, 4704, 4705, 4706 から組付方向4603と反対方向に半直線4707、4 708, 4709, 4710を引きだす。次に処理45 02により半直線4707, 4708, 4709, 4710 と被組付部品のバウンディングボックス4701の交点 4711, 4712, 4713, 4714を算出する。

次に処理4503により始点と交点の間の距離、つま り、頂点4703~交点4711, 頂点4704~交点 4712, 頂点4705~交点4713, 頂点4706 一交点4714を算出する。さらに処理4504で始点 と交点間の距離のうち最大値、したがって図47の場合 は頂点4703~交点4711の距離を移動量とする。 図48は、処理4408により算出した移動量4801 で組付部品4602を組付方向4603と反対方向に移 動した状態を示す。このように図45に示した処理フロ 一により計算した移動量を用いると、組付部品と被組付 部品のバウンディングボックスが重ならない位置に組付 部品を配置することができ、したがって、組付部品と被 組付部品を分離して部品を配置することができる。これ を組立手順の順に適用していけば、組立品全体の分解組 立図を自動的に作成することができる。

【0028】本発明の更に他の実施例を以下に示す。図 20は、図1の分解組立図作成装置において、視線方向 入力プログラム2001を追加すると共に、組付部品移 動プログラム109を視線方向を考慮した組付部品移動 プログラム2002に、分解組立図表示プログラム11 0を視線方向入力プログラム2001によって入力され た視線方向で表示するようにした分解組立図表示プログ ラム2003に変更した機能構成図である。視線方向入 カプログラム2001は、入力装置101よりユーザの 指示や他のプログラムや計算機からの視線ベクトルを取

$$V_p = (V_e \times V_a) / |V_e \times V_a| \times V_e$$

内積最小値計算プログラム2102は、組付済み部品メ モリ204から取り付け済み部品のリストを読みだし、 それらの部品の頂点と投影ベクトル Vp の内積を計算 し、その中の最小値を計算する。これをDmin とする。 内積最大値計算プログラム2103は、組付部品メモリ 202より組み付ける部品を読みだし、それらの部品の 頂点の座標値を形状データ105から取り出す。それら

$$V = (D_{min} - D_{max} - D_{const}) * V_a / (V_p \cdot V_a)$$

そして、形状データ105より組付部品の位置M。を取 りだし、移動ベクトルVから求めた移動マトリックスM をかけた値Mを新しい部品位置として形状データ10

$$M = M_V * M_0$$

組付済み部品追加プログラム208は、位置を変更した 組付部品を組付済み部品メモリ204に追加する。

【0033】次に、具体的な例を用いて組付部品移動プ ログラム2002が分解組立図を作成する原理を説明す る。図22は、2つの部品2201と2202が組み立 てられた状態を示している。部品2201が組付済み部 品、部品2202が組付部品とする。ベクトル2203 は、部品2202の組付方向Vaを示している。視線方 向ベクトルV。は図22において紙面に垂直に手前から 向こう側への方向とする。図23は、視線方向ベクトル

 $V_t = (V_e \times V_a) \times |V_e \times V_a|$

り込むものである。視線方向を考慮した組付部品移動プ ログラム2002は、視線方向入力プログラム2001 から、視線方向ベクトルを受け取り、組立品の形状デー タ105と組立手順データ106と視線方向ベクトルか ら部品の移動量を決定し、形状データ105から読みだ した部品の位置を変更し、形状データに書き込む。

【0029】図21に視線方向を考慮した組付部品移動 プログラム2002の一実施例の構成図を示す。手順順 次読みだしプログラム201は、組立手順データ106 内の1つ1つの組立手順ステップを読みだし、組付部品 メモリ202および組付方向メモリ208に格納する。 組付方向112は、既に組立済みの部品に組付部品を組 み付けるときの方向を表すもので、単位ベクトルで表 す。これをVaとする。また、組付済み部品メモリ20 4は、ある組立手順ステップ以前の手順ステップで取り 付けた部品のリストを格納するものである。視線方向を 法線とする平面への投影プログラム2101は、視線方 向入力プログラム2001より視線方向ベクトルV。を 受け取り、また、組付方向メモリ208より組付方向べ クトルVaを読みだし、以下の式(3)によって視線方 向V。を法線ベクトルとする平面への組付方向ベクトル V。の投影ベクトルV。を計算する。

[0030]

【数3】

の点と投影ベクトルVpの内積を計算し、その中の最大 値を求める。これをDmax とする。組付部品位置変更プ ログラム2104は、以下の式(4)によって組付部品 の移動ベクトルVを求める。ただし、Donst はあらか じめ定めた一定量のすきまである。

[0031]

【数4】

)
$$*V_a/(V_p \cdot V_a)$$
 ... (4)

5に書き込む、この計算は以下の式(2)による。

[0032]

【数5】

V。と組付方向ベクトルV。に垂直な方向から図22の - 組立品を見た図である。ベクトル2301は視線方向ベ クトルV。である。図23の紙面に垂直な方向ベクトル V. は、視線方向ベクトルV。と垂直かつ、組付方向ベ クトルV。と垂直であるために、視線方向ベクトルV。 と組付方向ベクトルV。の外積によって計算されるベク トルを正規化したベクトルである。したがって、Vtは 以下の式(5)で求められる。

[0034]

【数6】

... (5)

ただし、Vには図23において手前から向こう側へ向か 50 うベクトル2302とする。

【OO35】視線方向V。を法線ベクトルとする平面へ の組付方向ベクトルV。の投影ベクトルV。は、図23 では方向ベクトル2303となる。投影ベクトルV pは、Vcと垂直かつ視線方向Veと垂直なので、Vc とV。の外積によって計算されるベクトルである。ただ

 $V_p = V_t \times V_e = (V_e \times V_a) / |V_e \times V_a| \times V_e$

内積最小値計算プログラム2102では、取付済み部品 2201の頂点の座標値と投影ベクトル2303の内積 の最小値を求める。図22の例では、図23に示すとお り、頂点2304との内積が最小になり、その値は23 05になる。一方、内積最大値計算プログラム2103 では、組付部品2202の頂点の座標値と投影ベクトル 2303との内積の最大値を求める。図22の例では、 図23に示すとおり、頂点2306と投影ベクトル23 03の内積が最大となり、その値は2307となる。次 に、最小値2305から最大値2307を引くと、その 値は2308のようになる。2308の値からあらかじ め定めた一定量2309を引くと2310となる。23 10は、投影ベクトル上での移動量なので、組付方向2 203で投影ベクトル2303に投影した結果が231 0となるような移動量を求める必要がある。これは、投 影ベクトル2303方向の移動量2310を投影ベクト ル2303と組付向ベクトル2203の内積で割ればよ い。このようにして移動量2311は計算できる。組付 部品2202を組付方向2203に移動量2311だけ 平行移動すると、図24のようになり、視線方向から見 ると図25で示すように、組付済み部2201と組付部 品2202の重なり部分がない分解組立図が得られる。

【0037】図26に視線方向を考慮した組付部品移動 プログラムの処理フローを示す。処理2601では、視 30

$$V = (D_{min} - D_{max} - D_{const})$$

ただし、Dunは、処理2608で求めた内積の最小 値、D_{max} は、処理2607で求めた内積の最大値、D const は一定量の隙間値、Va は組付方向ベクトル、V p は処理2606で求めた投影組付方向ベクトル、Va は処理2604で読みだした組付方向ベクトルである。 処理2610では、移動して分解状態になった組付部品 を組付済み部品に追加する。

【0039】本実施例では、投影ベクトルとの内積計算 に頂点の座標値を用いたが、曲面を含む場合には曲面の 40 制御点の座標値も頂点座標値と共に用いてもよい。ま た、頂点や制御点の代わりに、部品の形状を包含する多 面体であるバウンディングボックスの頂点座標を用いて も良い。

【0040】図27に、図1及び図2における組付部品 移動プログラム109の更に他の実施例の詳細な構成2 701を示す。手順順次読みだしプログラム201は、 組立手順データ106内の1つ1つの組立手順ステップ を読みだし、組付部品メモリ202および組付方向メモ

し、VrとV。は直交するので、正規化する必要がな い。以上をまとめると、投影ベクトルV。は以下の式 (6)で求められる。

[0036]

【数7】

... (6)

線方向入力プログラムより視線方向ベクトルを取り込 む。処理2602では、組立手順データ内の第1番目の 手順ステップの組付部品を組付済み部品とする。処理2 603では、第2番目の手順ステップから最後の手順ス テップについて順次、処理2604~処理2610を適 用する。処理2604では、現在の手順ステップの組付 部品と組付方向を組付手順データから読みだす。処理2 605では、視線方向と組付方向が平行であるかどうか をチェックする、平行な場合は、外積が0となってしま うのでエラーとする。処理2606では、投影組付方向 V_p を上記の式(6)によって計算する。処理2607 では、組付部品のすべての頂点座標を形状データから読 みだし、1つ1つの頂点と投影組付方向の内積を計算 し、その値のなかの最大値を求める。処理2608で は、組付済み部品のすべての頂点座標を形状データから 読みだし、1つ1つの頂点と投影組付方向の内積を計算 し、その値のなかの最小値を求める。処理2609で は、最小値から最大値を引き、さらに一定量を引いた値 を組付方向と投影組付方向の内積で割った値に、組付方 向をかけてえられるベクトル分だけ組付部品の位置を移 動する。移動ベクトルをVとすると、以下の式(4)で 求められる。

[0038]

【数 8 】

 $V = (D_{min} - D_{max} - D_{const}) / (V_p \cdot V_a) * V_a \cdots (4)$

の部品に組付部品を組み付けるときの方向を表すもの で、単位ベクトルで表す。これをV。とする。また、組 付済み部品メモリ204は、ある組立手順ステップ以前 の手順ステップで取り付けた部品のリストを格納するも のである。接触面検出プログラム2702は、組付部品 を組付部品メモリ202から読みだし、組付済み部品を 組付済み部品メモリ204から読みだし、組付部品と組 付済み部品の間の接触面を形状データ105を参照して 検出する。

【0041】内積最小値計算プログラム205は、接触 面検出プログラム2702より組付部品と組付済み部品 の接触面を取り出し、その頂点と取り付け方向の内積を 計算し、その中の最小値を計算する。これをDomeとす る。内積最大値計算プログラム206は、組付部品メモ リ202より組み付ける部品を読みだし、それらの部品 の頂点の座標値を形状データ105から取り出す。それ らの点と組付方向の内積を計算し、その中の最大値を求 める。これをD_{max} とする。組付部品位置変更プログラ リ208に格納する。組付方向112は、既に組立済み 50 ム207は、上記の式(1)によって組付部品の移動べ クトルVを求める。そして、形状データより組付部品の 位置M。を取りだし、移動ベクトルVから求めた移動マ トリックスMvをかけた値Mを新しい部品位置として形 状データに書き込む。この計算は上記の式(2)によ る。組付済み部品追加プログラム208は、位置を変更 した組付部品を組付済み部品メモリ204に追加する。

【0042】次に、具体的な例を用いて組付部品移動プ ログラム109が分解組立図を作成する原理を説明す る。図28は、2つの部品2801と2802が組み立 てられた状態を示している。部品2801が組付済み部 品, 部品2802が組付部品とする。ベクトル2803 は、部品2802の組付方向を示している。まず、接触 面検出プログラム2702は、組付済み部品2801と 組付部品2802の間の接触面を検出し、図29に示す ように、ねじの座面2901とねじ面2902を得る。 内積最小値計算プログラム205では、面2901と面 2902の頂点の座標値と組付方向2803との内積の 最小値を求める。図29の例では、図30に示すとお り、面2901の頂点3001と方向ベクトル2803 の内積が最小になり、その値は3002になる。一方、 内積最大値計算プログラム206では、組付部品280 2の頂点の座標値と組付方向2803との内積を計算す る。図28の例では、図30に示すとおり、頂点300 3と組付方向2803の内積が最大となり、その値は3 004となる。次に、最小値3002から最大値3004を 引き、さらにあらかじめ定めた一定量3005を引くと 移動量は3006となる。組付部品2802を組付方向 2803に移動量3006だけ平行移動すると、図31 のような組付済み部2801と組付部品2802が分離 された分解組立図が得られる。

【0043】本実施例では、接触面の頂点を内積計算に 用いたが、曲面や曲線の制御点も頂点と共に内積計算に 用いてもよい。また、接触面の頂点や制御点の代わり に、接触面を包含するバウンディングボックスをあらか じめ求めておき、このバウンディングボックスの頂点を 組付方向ベクトルとの内積計算に用いてもよい。さら に、図21に示した視線方向を考慮した組付部品移動プ ログラム2002に接触面検索プログラムを組み込ん で、部品の頂点の代わりに接触面の頂点を内積最小値計 算に用いてもよい。

【0044】次に、本発明による更に他の実施例の構成

を図32に示す。図32は、図27の接触面検出プログ
$$D_{const} = \frac{C}{\sqrt{1-\left(V_{\bullet} \cdot V_{\bullet}\right)^2}}$$

【0048】ただし、V。は組付方向ベクトル、V。は 視線方向ベクトル、Cは正の定数とする。例えば、図3 5 における部品3513と部品3514を組付方向35 15で組み付ける場合、組付方向3515に平行な長さ 1のベクトル3516の見掛け上の長さ3517は、3

ラムを備えた組付部品移動プログラム2701に、組付 部品の接触面と組付済み部品の接触面の対応を表す対応 線を作成する対応線作成プログラム3201を追加した ものである。図33と図34を用いて対応線作成プログ ラム3201の動作を説明する。対応線作成プログラム 3201は、接触面検出プログラム2702より接触面 を受け取り、例えばその重心を計算する。図33の例で は、接触面2901が接触面検出プログラム2702よ り渡され、重心3301が求められる。また、組付部品 位置変更プログラム207より組付部品の移動ベクトル 3006を受け取り、接触面の重心3301を移動ベク トル3006だけ移動した点3302を求める。そして 点3301と点3302の間を結ぶ線分を形状データ1 05に追加する。これを表示すると図34のように、組 付部品の接触面と組付済み部品の接触面の対応を表す対 応線3401が分解組立図とともに表示できる。対応線 3401は、図34では一点鎖線で表したが、形状を表 す線と異なる色や線の太さで表示してもよい。

【0045】これまで述べてきた実施例では、組付部品 の移動ベクトルを計算する際に、一定値の隙間Dconst を用いてきたが、この隙間を視線方向ベクトルと組付方 向ベクトルから計算してもよい。

【0046】図35は、組付部品と組付済み部品との隙 間が一定値の場合と、視線方向ベクトルと組付方向ベク トルから計算する場合の例を示している。視線方向をベ クトル3501とする。部品3502と部品3503を 組付方向3504で組み付けるとすると、隙間は350 5となる。この場合、組付方向3504は視線方向35 01に垂直なため、視線方向3501から見た見かけ上 の隙間3507は実際の隙間3505と等しくなる。と ころが、部品3508と部品3509を組立方向351 0で組み付ける場合、隙間は3511となり3505と 同じ大きさであるが、視線方向3501から見た見掛け 上の隙間3512は3507に比べて小さくなる。見掛 け上の隙間が小さくなると、部品同士が近づいてみえて 分解組立図としては分かりにくくなってしまう。見掛け 上の隙間は、組付方向と視線方向が平行に近づくほど小 さくなる。そこで、例えば、隙間Dconst を次式(7) のように計算する。

[0047]

【数9】

30

40

... (7)

518の長さがV。とV。の内積の絶対値となるので上 記の式(7)の分母となる。従って、隙間3519を、 上記の式 (7) で計算すれば、組立方向と視線方向の関 係によらず見掛け上の隙間3520を一定値Cに保つこ とができる。

【0049】次に、組立品の構造によっては、1つずつ部品を組み付けることができず、いくつかの部品を組み立てたサブアッセンブリを組み立ててから組み付けなければ組み立てられない場合があるため、以下では、サブアッセンブリがある場合の実施例について説明する。先ず、図49にこのような組立品の例を示す。図49に示した組立品は、部品4901,4902,4903の3つの部品からなる。このような組立品の場合、部品4901,4902と部品4903を組み立てた後、部品4901に組み付けなければならない。

【0050】このような組立品の組立手順データは、例えば、図50の様に表現できる。部品レベルは、図51に示すように組立品のサブアッセンブリ関係を木構造で表したときのルート5101からの深さを表す。したがって部品4901の部品レベルは1、部品4902、4903の部品レベルは2、部品4902と4903を組み立てたサブアッセンブリのレベルは1となる。

【0051】本発明による組立途中にサブアッセンブリ があるような組立順序データから分解組立図を作成する 方法の一実施例のフローチャートを図52に示す。処理 5201では、組立品を構成する部品の形状と組立完了状態 での部品位置からなる形状データを入力する。処理52 02では、図50で示した様な、組立順序、組付部品、 組立方向、部品レベルからなる組立手順データを入力す る。処理5203では、組立手順データの第1番目の組 付部品を被組付部品リストに設定する。処理5204で は、組立手順データの2番目の組付部品から最後の組付 部品について順番に処理5205以下の処理を適用す る。処理5205では、組付部品がサブアッセンブリの 最初の部品かどうかを判定する。例えば、図50の様に サブアッセンブリを部品レベルで表す場合、組付部品の 部品レベルが1つまえの組付部品の部品レベルより大き い場合、サブアッセンブリの最初の部品となり、処理52 05では、ves の方へ分岐し、処理5206, 5207を 実行する。部品レベルが同じ場合や前の組付部品のレベ ルより小さいときは、noの方へ分岐し、処理5208~52 11を実行する。処理5206では、現在の被組付部品 リストの内容を被組付部品保存用スタックにプッシュす。 る。処理5207では、被組付部品リストを空にした 後、現在の組付部品を被組付部品リストに設定する。処 理5206および処理5207により、これまでに組み 付けた部品の情報を一時保存し、サブアッセンブリの組 立に関する分解組立図を作成する準備が整う。処理52 08では、分解状態での組付部品の配置位置を組付部。 品、被組付部品の形状データと組付部品の組付方向から 計算する。計算方法はこれまでの実施例で述べた通りで ある。処理5209では、処理5208で計算した配置 位置に組付部品を配置する。処理5210では、現在の 50 組付部品がサブアッセンブリ組立の最後の部品かどうかを判定し、最後の部品であれば処理5211に分岐する。現在の組付部品がサブアッセンブリ部品の最後の部品でないときは、noの方へ分岐し、処理5212に分岐する。例えば、図50の様にサブアッセンブリを部品レベルで表す場合、現在の組付部品の部品レベルが1つ後の組付部品のレベルより大きいときにサブアッセンブリ組立の最後の部品となる。処理5211では、被組付部品保存用スタックに最後にプッシュした被組付部品をポップし、ポップした部品群を現在の被組付部品リストに設定する。処理5212では、組付部品を被組付部品リストに追加する。処理5212では、組付部品を被組付部品リストに追加する。処理5204により処理5205を組立手順データのすべての組付部品に適用した後、処理5213にて移動後の形状データを表示する。これにより分解組立図が表示される。

【0052】被組付部品保存用のスタックは、例えば図 53の様な、スタックポインタ5301と部品名530 3と部品個数5302の欄からなる表で実現する。スタ ックポインタ5301は、現在スタックに格納されてい る被組付部品リストの数を保存する。あらたに被組付部 品リストがプッシュされたら、スタックポインタを1つ だけ加算し、加算後のスタックポインタの値をインデッ クスとした行、この場合は3番目の行5304に、部品 数と部品名のリストを格納する。逆に、スタックからポ ップする場合は、スタックポインタ5301の値をイン デックスとした行の部品名リストをとりだすと共に、そ の行を表から削除し、スタックポインタ5301の値を 1 つだけ減算する。図53の例では、スタックポインタ 5301の値が2なので、二番目の行5305から部品 名Cをとりだし、この行5305を削除し、スタックポ インタ5301の値を1つ減算して1とする。このよう にして後から記憶した部品名のリストを最初にとりだす ことができる。

【0053】図52の処理を図49のデータおよび図5 0の組立手順データに適用したときの分解組立図作成の 様子を図を用いて説明する。処理5201,5202 で、形状データ図49と組立手順データ図50を入力す る。次に、処理5203を実行すると、図50の最初の 組立手順データの組付部品4901が被組付部品リスト に設定される。次の組付部品4903について処理52 05でサブアッセンブリ組立の最初の部品かどうかをチ ェックする。1つ前の組付部品4901のレベルは1で あるが、現在の組付部品4903の部品レベルは2で、 現在の組付部品の部品レベルの方が大きいので、サブア ッセンブリ組立の最初であることがわかる。そこで、処 理5206により被組付部品リストの内容、この場合は 4901を被組付部品用スタックに格納する。そして、 処理5207により現在の組付部品4903を被組付部 品とする。この後、処理5204にてループし、組付部 品4902に処理5205以下を適用する。まず、処理

5205にてサブアッセンブリの最初であるかをチェッ クする。1つまえの組付部品4903の部品レベルと現 在の組付部品4902の部品レベルは共に2で同一であ る。したがってサブアッセンブリ組立の最初の部品では ないのでnoに分岐し、処理5208に進む。ここで、 組付部品4902と被組付部品4903の形状データと 組付部品4902の組立方向データを用いて、分解状態の配 置位置を計算する。その計算結果に基づいて処理520 9にて4902を移動した状態を図54に示す。次に処 理5210にてサブアッセンブリ組立の最後であるかを調べ る。部品4902の部品レベルが2で、次の組付部品4 902+4903の部品レベルが1なのでサブアッセン ブリ組立の最後の部品である。したがってyes の方へ分 岐し、被組付部品スタックから部品4901をポップ し、被組付部品リストにセットする。この後、処理52 04にてループし、組付部品4902+4903に処理 5205以下を適用する。組付部品4902+4903 とは、2つの部品4902と4903を組み立てて組み 付けることを示している。処理5205では、部品49 02+4903の部品レベルは1で、1つ前の組付部品49 02の部品レベルは2であり、サブアッセンブリ組立の 最初の部品ではない。したがって、noに分岐し、処理5 208に進む。ここでは、前のループで計算した分解状 態の4902と4903の位置および形状データを組付 部品、部品4901を被組付部品として4902と4903 を分解した状態の位置を求め、処理5209で4902 と4903を移動する。この状態を図55に示す。以上 の様にして、サブアッセンブリ組立のある組立手順デー タの分解組立図を作成することができる。

【0054】サブアッセンブリ組立のある組立手順デー タとして、図50の様に部品レベルによりサブアッセン ブリを表現する実施例を示したが、図56の様に組立手 順データにサブアッセンブリ組立の有無を示すフラグを 設け、フラグが0のときは、サブアッセンブリ組立な し、1のときはサブアッセンブリ組立ありとしてもよ い。サブアッセンブリ組立の組立手順は図57のように 別の組立手順データを用意して表現する。図56のサブ アッセンブリ組立付の組付部品4904とサブアッセン ブリ組立の組立手順データとの対応は、組立手順データ にサブアッセンブリ名を記憶しておくことにより、組付 部品名とサブアッセンブリ名の一致を調べることによ り、対応をとることができる。このような組立手順デー タの表現のときは、サブアッセンブリ組立の最初かどう かの判定は、サブアッセンブリフラグが1である場合と なる。また、組付部品名と同じサブアッセンブリ名であ る組立手順データを検索し、その最初の組付部品を新し い被組付部品とする。サブアッセンブリ組立の最後かど うかの判定は、組立順データの最後まで到達したかによ って判断する。

【0055】次に具体的な例を用いて、図1に示した分

解組立図作成装置によって、組立品の組立手順を作成す る様子を示す。図36は、説明に用いる組立品の構造で ある。組立品は、部品3601,部品3602,部品3 603, 部品3604から構成されている。図37にユ ーザが入力した組立手順の一例を示す。これは、最初に 部品3601を置き、次に部品3602を上方から取り 付け、次に部品3603を横から取り付け、最後に部品36 0.4を上方から取り付けるというものである。これを本 発明による分解組立図作成装置によって分解組立図を作 成すると図37のようになる。図37を見たユーザは、 部品3603を横から取り付けようとするが部品360 1が邪魔になって取り付けられないことが解かる。部品 3603は部品3601に上方からしか取り付けられな いので、ユーザは組立手順入力プログラム108に指示 を与えて、図39の組立手順のように部品3603の取 り付け方向3901を上方からの取り付けに変更する。 図39の組立手順を元に組付部品移動プログラム109 を起動によって分解組立図を作成し、分解組立図表示プ ログラム110で表示すると、図40のようになる。図 40を見ると、ユーザは部品3602を取り付けてから 部品3603を取り付けているため、部品3602が邪 魔になって部品3603が取り付けられないことが解か る。そこでユーザは組立手順入力プログラム108に指 示を与えて、図41の組立手順のように部品3603の 組付手順ステップ4101を部品3602の組立手順ス テップ4102の前に変更する。図41の組立手順を元 に組付部品移動プログラム109を起動によって分解組 立図を作成し、分解組立図表示プログラム110で表示 すると、図42のようになる。図42を見ると、組立途 中で部晶がぶつかったりするような不具合がないことが 解かる。このようにして、組立手順を入力し、分解組立 図を作成することを繰り返すことによって正しい組立手 順が得られる。

【0056】尚、ここで更に本発明による分解組立図を 用いた組立手順の変更方法の一例を図58に示す。処理 5801では、分解組立図を作成する組立品を構成する 部品の形状および組立完了状態での部品位置からなる形 状データを入力する。処理5802では、組立順序、組 付部品、組立方向からなる組立手順データを入力する。 処理5803では、組立形状データと組立手順データか ら分解状態の部品位置を算出する。処理5804では、 処理5803で算出した分解状態での部品位置に部品形 状を表示し、分解組立図として表示する。処理5805 では、ユーザに組立手順の変更があるかどうかを問い合 わせる。ユーザはキーボードやマウス等の入力機器を用 いて変更の必要の有無を入力する。変更の必要がない場 合は、手順変更処理を終了する。変更が必要なときは、 処理5806を実行する。処理5806では、手順変更 の指示をユーザに問い合わせる。ユーザは、変更が必要 な部品と変更内容をキーボードやマウスを用いて入力す

る。複数の変更対象の部品を指示し、処理5807では、ユーザが入力した変更指示に基づいて組立手順データを変更する。変更指示としては、例えば2つの部品を指定してその部品の組立順序を入れ替える指示がある。また、別な例としては、変更対象の部品を複数、順次指示したあと、別に指定した部品の前又は後に指示した順に手順を挿入する指示がある。

【0057】図59~図63に図58で示した組立順序 編集方法の実行例を示す。図59は、処理5801で入 力される形状データの例である。この例では、組立品 は、部品5901, 5902, 5903, 5904の4 つの部品からなる。図60は、処理5802で入力され る組立手順データの例である。この組立手順データは、 まず部品5901を置き、次に部品5902を一Y軸方 向から組み付け、次に部品5903を一Y軸方向から組 み付け、最後に部品5904を一Y方向から組み付ける 組立手順を表している。図61は、処理5801および 処理5804によって生成された分解組立図である。処 理5805により組立手順変更メニュー6101が表示 され、ユーザは例えばマウスで入れ替えコマンド610 20 2を選択する。これにより処理5806に制御が移り、 変更指示を入力する。例えば入れ替えコマンドの場合、 2つの部品5903と部品5904を指示する。そうす ると、処理5807により組立手順データ内の部品59 02と部品5903の順序を入れ替える。図62に変更 後の組立手順データを示す。変更後の組立手順データと 処理5801で入力した形状データを用いて処理580 3で配置位置を計算し、処理5804で表示した結果 は、図63の様になる。変更後の分解組立図を表示後、 再び処理5805により組立手順変更メニュー6101 が表示される。ここで、ユーザは移動コマンド6103 を選択すると、処理5806により変更指示を入力す る。移動コマンドの場合には、順序移動対象の部品、移 動先の部品を分解組立図上で指示し、移動先部品の前に 移動するか後に移動するかをメニューで指示する。例え ば図63上で、順序変更部品として部品5903と部品 5904の順で指示し、次に移動先部品として5902を指 示する。そして、メニュー6301より「前に」を選択 する。処理5807では、処理5806で入力された変 更指示に従い、部品5903と部品5904をこの順で 部品5902の前に移動し、その結果、図64の様な組 立手順データが得られる。図64の組立手順データと図 59の形状データおよび配置データをもとに、処理58 03で配置位置を計算し、処理5804で表示すると図 65のような分解組立図が得られる。処理5805にて メニュー6101を表示し、ユーザがこれ以上組立順序 を変更する必要がないときは終了6104を選択して編 集処理を終了する。

【0058】このようにして、分解組立図上で組立手順 を指示すると、部品が分解されているので部品の指示が 50 容易になると共に、分解組立図上では、組立順序の順に 部品が並んでいるので、部品の組立順序の把握が容易に なる。したがって、組立完了状態で順序を変更するより も、分解組立図上で組立順序の変更をするほうが容易で ある。

【0059】以上、本発明の実施例によれば、少なくとも形状データと組立手順データがあれば、分解組立図を自動的作成できるため、分解組立図作成の工数を低減する効果がある。

【0060】また、部品形状の頂点や制御点の代わりに、部品形状を包含するバウンディングボックスの頂点を用いることにより、1つの部品について高々6つの頂点と組付方向ベクトルとの内積を計算するだけですむので、高速に分解組立図を作成できるという効果がある。

【0061】更にまた、組付部品の移動量計算に分解組立図の視線方向を用いることにより分解組立図においてばらした部品同士が見かけ上重なりのない図を作成できるので、理解しやすい分解組立図を作成できるという効果がある。

【0062】また、組付部品の移動量計算に分解組立図の視線方向をもちいることにより分解組立図においてばらした部品同士を見かけ上、等間隔に配置した図を作成できるので、理解しやすい分解組立図を作成できるという効果がある。

【0063】また、組立状態で接触する面を分解組立図上で線で結ぶことができるので、組立方向が理解しやすい分解組立図を作成できるという効果がある。

【0064】また、分解組立図を容易に作成できるので、組立手順データを入力してその分解組立図を表示させ、それを見て組立手順の不具合を見つけ、組立手順データを修正するというような作業が少ない手間で可能となり、製品の製造工程での組立手順の立案が容易になるという効果がある。

[0065]

【発明の効果】本発明によれば、分解組立図の自動作成が可能となり、従来行われていた、部品を1つ1つオペレータが移動方向と移動量を指示して移動させるという作業が不要となり、分解組立図作成の工数を低減することが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例である分解組立図作成装置の 構成図である。

【図2】図1の実施例における組付部品移動部の詳細構成図である。

【図3】組立品の状態図である。

【図4】図2に示す組付部品移動部の動作原理を説明する図である。

【図5】図2に示す組付部品移動部の動作原理を説明する図である。

【図6】組付部品移動部の処理手順を表す図である。

【図7】他の組立品の状態図である。

【図8】組立手順データのデータ構成を表す図である。

【図9】図7に示す組立品に対する組付部品移動部の動作を説明する図である。

【図10】図7に示す組立品に対する組付部品移動部の動作を説明する図である。

【図11】図7に示す組立品に対する組付部品移動部の動作を説明する図である。

【図12】図7に示す組立品に対する組付部品移動部の動作を説明する図である。

【図13】図7に示す組立品に対し本発明の一実施例に よって作成した分解組立図である。

【図14】三次元形状の組立品に対する組付部品移動部の動作を説明する図である。

【図15】本発明の一実施例によって作成した三次元形 状データに基づく分解組立図である。

【図16】組付部品移動部の一実施例の動作を説明する 図である。

【図17】図16に示す本発明の一実施例によって作成 した分解組立図である。

【図18】本発明の他の実施例である分解組立図作成装置の組付部品移動部の詳細構成図である。

【図19】部品形状を包含するバウンディングボックスの一例を表す図である。

【図20】本発明の他の実施例である分解組立図作成装置の構成図である。

【図21】図20に示す組付部品移動部の詳細構成図である。

【図22】組立品の状態図である。

【図23】図22に示す組付部品移動部の動作を説明す 30 る図である。

【図24】図22に示す組付部品移動部の動作を説明する図である。

【図25】本発明の一実施例によって作成した分解組立 図である。

【図26】図22に示す組付部品移動部の処理手順を表す図である。

【図27】本発明の他の実施例である分解組立図作成装置の組付部品移動部の詳細構成図である。

【図28】組立品の状態図である。

【図29】組立品の接触面の例を表す図である。

【図30】図27に示す組付部品移動部の動作を説明する図である。

【図31】本発明の一実施例によって作成した分解組立 図である。

【図32】本発明の他の実施例である分解組立図作成装置の組付部品移動部の詳細構成図である。

【図33】接触面の対応線を作成する原理を説明する図

【図34】本発明の一実施例によって作成した対応線を 50

含む分解組立図である。

【図35】視線方向により、部品間の隙間を決定する方法の原理を説明する図である。

【図36】組立品の状態図である。

【図37】組立手順データのデータ構成を表す図である。

【図38】本発明の一実施例の装置によって作成した分解組立図である。

【図39】組立手順データのデータ構成を表す図である。

【図40】本発明の一実施例の装置によって作成した分解組立図である。

【図 4 1】組立手順データのデータ構成を表す図である。

【図42】本発明の一実施例の装置によって作成した分解組立図である。

【図43】本発明の一実施例である分解組立図作成方法の処理フロー図である。

【図44】図18に示す実施例の分解組立図作成方法の 処理フロー図である。

【図45】図44のステップ4407の詳細フロー図である。

【図46】組付品の状態図である。

【図47】組付品に対しバウンディングボックス及び半 直線が付加された図である。

【図48】配置位置決定後の状態を表す図である。

【図49】サブアッセンブリ組立のある組立品の形状データを示す図である。

【図50】サブアッセンブリ組立のある組立手順データ のデータ構成図である。

【図51】木構造により組立品を表現した図である。

【図52】本発明の他の実施例であるサブアッセンブリ 組立に対応した分解組立図作成方法の処理手順を表す図 である。

【図53】被組付部品用スタックのデータ構成図である。

【図54】分解組立図作成の途中状態を表す図である。

【図55】分解組立図作成の最終状態を表す図である。

【図 5 6】サブアッセンブリ組立のある組立手順データ のデータ構成図である。

【図57】サブアッセンブリ組立のある組立手順データのデータ構成図である。

【図58】本発明の他の実施例である分解組立図上での 組立手順の編集を行う際の処理手順を表す図である。

【図59】組立品の状態図である。

【図60】組立手順データのデータ構成図である。

【図61】分解組立図上での組立手順編集の指示方法を 説明する図である。

【図62】組立手順編集後の組立手順データのデータ構成図である。

24

【図63】組立手順編集後の分解組立図である。

【図64】組立手順編集後の組立手順データのデータ構成図である。

【図65】組立手順編集後の分解組立図である。

【符号の説明】

101…入力装置、102…演算装置、103…記憶装

置、104…出力装置、105…形状データ、106… 組立手順データ、107…形状データ入力プログラム、 108…組立手順入力プログラム、109…組付部品移 動プログラム、110…分解組立図表示プログラム、1 11…組付部品データ、112…組付方向データ。

